

Coser componentes com contactos longos (LEDs e Resistências) a tecidos

1. Com uma agulha, furar o tecido em dois locais e passar os contactos do componente pelos buracos criados.
2. Com um alicate de pontas finas enrolar o contacto numa espiral pequena e dobrar essa espiral contra o tecido, de forma a ficar achatada.
3. Com uma agulha com linha condutora, coser a espiral ao tecido, dando várias voltas com a linha.
4. Uma vez que o circuito esteja a funcionar, deitar nos contactos e nas costuras um líquido selante para costuras, como uma cola para tecidos, para torná-las mais resistentes a longo prazo.